


ZONAS DE ACTUACION CON CAMBIO DE SOLADOS
 ZONEAS A SER REEMPLAZADAS O SUSTITUIDAS ENTIERO Y
 SE PROCEDERA A COLOCAR VIDRIO BLANCO

NOTAS: LAS ZONAS SIN TIRAR NO PRECISAN DE CAMBIO DE SOLADO


PLANTA ALTA ACCESO




OTRAS ZONAS DE ACTUACION

- SUSTITUCION DE TAPAJERES POR UNO TIPO REALIZADO EN LOCALIDAD
- REPARACIONES DE ESPALDADES, VER PLANO DE DETALLE
- ELIMINACION DE PUERTA Y REPARACION DE TAPAJERES
- APLICACION DE PINTURA Y REPARACION DE ESCALAS
- ELIMINACION DE ASILETOS Y REPARACION DE TAPAJERES CON ACABADO DE PUERTA

PLANTA ALTA ACCESO



PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO
 DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 ACCESO 2008



A-06 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
 SUSTITUCION DE SOLADOS, FINISURA Y OTRAS ACTUACIONES

Arquitecto: LAURA CERRO VICENTE
Ecopysa



CALLE AMERICA Y AVDA. COLON 1, 2º PISO MONTE
 AVDA. RINCON DE CUBA 1070 1º PISO ZONAS

TEL: 54 11 4545 4545
 1999/11/14/018